

Wartungshinweise Geruchsdämpfungs-System Uni-AdSorber



Wartungsintervall:

Generell sollten UNITECHNICS Systeme in diesen Zyklen gewartet werden:

- Erstwartung 6 Monate nach Installation
- Nach der Erstwartung wird das Intervall für Folgewartungen je nach Verschmutzungsgrad festgelegt
- Empfehlung: einmal jährlich

Benötigte Hilfsmittel:

- Persönliche Schutzausrüstung
- Material zum Absichern der Wartungsarbeiten
- Schachthaken
- Wasser zum Spülen des Systems (Eimer, Schlauch oder Hochdruckreiniger – je nach Verschmutzungsgrad)

Benötigte Zeit:

5 Minuten

Hinweis:

Der Anwender hat alle gegebenenfalls erforderlichen baulichen und verkehrsrechtlichen Voraussetzungen sowie die Einhaltung der Gesundheits- und Unfallverhütungsvorschriften sicherzustellen – ebenso die Einhaltung von Maßnahmen laut der interner Gefährdungsbeurteilung.



1. Schachtabdeckung öffnen, Schmutzfang entnehmen und leeren.



2. Geruchsdämpfungs-System entnehmen.



3. Geruchsdämpfungs-System mit klarem Wasser von Verschmutzungen befreien.



4. Die Unterseite des Systems reinigen und den Filterkorpus mit klarem Wasser spülen.



5. Filterkorpus von der Oberseite mit klarem Wasser durchspülen.



6. Gereinigtes System und Schmutzfang wieder in den Schacht einsetzen. Schachtabdeckung wieder verschließen – fertig!